

RELATÓRIO TÉCNICO

São Paulo, 20 de agosto de 2019

LOCAL: Centro de Reabilitação – J Herculano

ENDEREÇO: Rua André Andrade nº 04- J. Herculano

ASSUNTO: Elaboração de Relatório Técnico em atendimento a normas de Acessibilidade.

Em vistoria na Unidade do Centro de Reabilitação J. Herculano, visando a elaboração de um Relatório Técnico e uma estimativa de valor para atendimento as normas de Acessibilidade foi constatado o seguinte:

- 1) Ausência de piso podotátil na recepção e nos pavimentos;
- 2) Corrimões das escadas e rampas, fora das normas de Acessibilidade.
- 3) Ausência de placas indicativas em Braille.
- 4) Dificuldade de acesso para cadeirante para o 2º pavimento, apesar da existência de rampa.



FOTOS 01 e 02 – Piso interno do CER

Tel. (11) 3384-7567

Alameda dos Tupinás, 33 cj 308 - Saúde - São Paulo - SP - Cep: 04069-000

www.gecengenharia.com.br - contato@gecengenharia.com.br




Glizt e Carvalho
engenharia



FOTOS 03 - Rampas

.....
Rubens Gomes de Carvalho

CREA 50600529769



Tel. (11) 3384-7567

Alameda dos Tupinás, 33 cj 308 - Saúde - São Paulo - SP - Cep: 04069-000

www.gecengenharia.com.br - contato@gecengenharia.com.br